

# CHEMITAC 26

## DESCRIÇÃO

Chemitac 26 é um adesivo termorreativo utilizado com o primer Chemitac 11 para aderir NR, SBR, BR, CR, NBR, HNBR, IIR, CIIR, BIIR, CSM e EPDM a substratos rígidos. Ele também pode ser usado como adesivo de camada única para aderir fibras têxteis.

Chemitac 26 não contém chumbo.

## PROPRIEDADES TÍPICAS

<b>Aparência</b>	Líquido negro
<b>Sólidos não voláteis (1h @ 105°C)</b>	21-24%
<b>Peso específico a 25°C</b>	0,950-1,000 g/cm <sup>3</sup>
<b>Viscosidade Brookfield a 25°C</b>	200-500 cps - Spindle 2, 30 rpm
<b>Viscosidade Copo Ford N°4 a 25°C</b>	70-140 s
<b>Diluentes utilizáveis</b>	Xileno/Tolueno
<b>Faixa de temperatura de adesão</b>	130-200°C
<b>Vida em estoque</b>	1 ano (embalagem fechada abaixo de 25°C)
<b>Densidade do filme seco</b>	1,54 g/cm <sup>3</sup>

## COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Polímeros e cargas estabilizados em solvente aromático.

## PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A preparação da superfície compreende duas etapas:

1. **Limpeza** – A limpeza tem como objetivo remover completamente óleos, graxa e sujeira e pode ser feita com solvente ou por meio de banho alcalino. Os solventes ou banhos devem ser mantidos livres de contaminação e substituídos quando necessário.
2. **Tratamento da superfície** – Para obter um bom resultado de adesão, a superfície deve receber tratamento mecânico ou químico antes da aplicação do adesivo.
  - Tratamento químico – Fosfatização, anodização e tratamento KTL são os métodos mais utilizados para metal.
  - Tratamento mecânico – Recomendamos jatear a superfície até que esta atinja a rugosidade de 15 µm (Rz). A granalha deve ser mantida livre de contaminação e substituída quando necessário. Os resíduos do jateamento devem ser removidos e o tempo decorrido entre o jateamento e a aplicação do adesivo deve ser o mínimo possível para evitar a oxidação da peça.

## APLICAÇÃO DO ADESIVO

**Agitação** – O produto deve ser agitado antes do uso para a sua homogeneização.

**Diluição** – A diluição deve ser feita com xileno, tolueno ou com diluente Chemitac 161T. A porcentagem de diluição depende do tipo de aplicação:

- **Imersão** – 20-50% v/v.
- **Pincel/Rolinho** – 20-50% v/v.
- **Spray** – 50-100% v/v.

**Camada de aplicação** – O filme resultante da aplicação do adesivo é preto. Após aplicar o primer, deixe secar e aplique o Chemitac 26. Recomendamos que a camada de primer tenha entre 5 e 10 µm e a camada de adesivo entre 15 e 25 µm.

**Secagem** – O tempo médio de secagem é de 30 a 45 minutos à temperatura ambiente. Se houver necessidade de reduzir o tempo de secagem, recomendamos o uso de ar forçado a 70°C por 15 minutos no máximo. Não utilize nesta etapa temperaturas mais altas para que não ocorra a pré-cura do adesivo. Quando o filme estiver totalmente seco, a peça está pronta para a vulcanização.

Os valores referentes ao tempo de secagem e à espessura da camada são apenas uma referência. Eles podem variar conforme o processamento. Para maiores detalhes, contate-nos através do e-mail [tech.support@chemitac.com](mailto:tech.support@chemitac.com).

**Armazenamento das peças** – As peças adesivadas podem ser armazenadas por até 30 dias em ambiente seco e livre de contaminação.

## **INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA**

Consulte a FISPQ do produto antes de utilizá-lo.

## **ARMAZENAGEM**

Mantenha a embalagem bem fechada e longe de fontes de calor. A temperatura máxima de armazenamento é de 25°C.

## **TESTE DE ADESÃO**

O teste simples de adesão pode ser realizado assim que a peça esfriar. Os testes para obtenção de dados numéricos devem ser feitos apenas 24 horas após a vulcanização da peça.